
REZONANS



Датчики перемещения

БСМ14XX-X.TX.HXX-X БСМ16XX-X.TX.HXX-X

Инструкция по монтажу и настройке

18-18251

Содержание

1. Введение	
2. Эксплуатация	
3. Установка	

1. Введение

Настоящая инструкция по монтажу и настройке распространяется на датчики перемещения серии БСМ (далее — «датчик перемещения» или «датчик»).

Датчик предназначен для определения приращения длины стрелы, определения угла наклона стрелы, а также для подключения электрооборудования расположенного на оголовке стрелы.

В настоящей инструкции изложена последовательность действий при установке датчика.

Технические характеристики датчика приведены в приложении 1 данной инструкции, выпускаемые модификации — в приложении 2.

В связи с постоянной работой по совершенствованию конструкции и улучшению эксплуатационных качеств датчика несущественные изменения конструкции БСМ могут быть не отражены в настоящей инструкции.

Все замечания и предложения по конструкции, обслуживанию и эксплуатационной документации датчика просим направлять в адрес предприятия-изготовителя:

ул. Машиностроителей, 10-Б, Челябинск, 454119, Россия, тел./факс: +7 (351) 731-30-00 (многоканальный). rez@rez.ru, www.rez.ru

2. Эксплуатация

При распаковке датчика необходимо провести внешний смотр и убедиться в отсутствии механических повреждений.

Барабан разместить на боковой поверхности корневой секции стрелы. Для исключения провисание кабеля на каждой секции стрелы установить направляющие.

Провода и жгуты, подключаемые к датчику, должны соответствовать требованиям ГОСТ 23544-84 и должны быть надежно закреплены на корпусе машины.

Подключение датчика осуществляется в соответствии со схемой подключения (приложение 4).

Производитель не несет ответственности за любые последствия неправильной или небрежной установки или подключения датчика.

Эксплуатация датчика должна осуществляться только при исправном электрооборудовании машины.

× Запрещается:

- установка и эксплуатация датчика, имеющего механические повреждения, с проводами и жгутами, имеющими механические повреждения изоляции или не отвечающими требованиям ГОСТ 23544-84.
- эксплуатация датчика без аккумуляторной батареи.

5. Установка

Барабан разместить на боковой поверхности корневой секции стрелы.

Для исключения провисание кабеля на каждой секции стрелы установить направляющие. Направляющую на корневой секции стрелы установить на расстоянии 2 м от барабана. Обеспечить расстояние от поверхности стрелы до центра направляющей Н равным расстоянию от поверхности стрелы до середины барабана датчика — L (см. рисунок 2). Закрепить барабан четырьмя болтами М8 (3), через отверстия в основании, подложив под головки болтов плоские (4) и пружинные шайбы (5) (см. рисунок 1).

Для обеспечения начальной натяжки барабана необходимо после его монтажа при полностью сложенной стреле:

- выкрутить три винта (2) и снять кожух (1) (см. рисунок 1);
- скинуть с обода нужное количество кабеля для протяжки на оголовок стрелы;
- закрутить барабан на два полных оборота в обратную сторону.
- установить кожух (1) и закрутить три винта (2) (см. рисунок 1).




Рисунок 1. Установка начальной натяжки барабана




Рисунок 2. Установка барабана на стреле

При удлинении стрелы барабан должен поворачиваться в направлении указанном стрелкой. Конец кабеля с разъёмом закрепить на оголовке стрелы, исключая механическое повреждение его изоляции.


Во избежание поломки возвратной пружины датчика, запрещается вращение барабана в направлении, противоположном указанному стрелкой на барабане.

Приложение 1. Технические характеристики

_	Модификация БСМ	
Параметр	14	16
Диапазон измерения	0-14м	0-16м
Погрешность измерения перемещения	±1%	
Диапазон измерения угла наклона	от 0° до 360°	
Погрешность измерения угла наклона	±0,5°	
Тип выходного сигнала	цифровой последовательный на основе ISO 9141	
Электрическое соединение	вилка AMP Superseal 1,5	
Напряжение питания	от 10 до 32 В	
Потребляемый ток	не более 0,02 А	
Максимально допустимый ток нагрузки	10 A	
Диапазон температур: – рабочих – хранения	от минус 40 до +80°C от минус 50 до +80°C	
Степень защиты от внешних воздей-ствующих факторов по ГОСТ 14254	IP56	
Допустимые вибрационные нагрузки: – максимальное ускорение – в диапазоне частот	50 м/с² от 50 до 250 Гц	
Допустимые ударные нагрузки	не более 100 м/с ²	
Габаритные размеры (без учета элементов крепления)	199х199х141 мм	199х199х141 мм
Масса	не более 9 кг	не более 9 кг

БСМ16.1-1.ТО.Н11-С Спецификация заказчика Наименование серии Датчик угла наклона Диапазон измерения (м) H11 — от 0° до 110° H36 — от 0° до 360° H0 - отсутствуетНаправление размотки 0 — стандартное направление — против часовой Тип провода (каната) и колистрелки (налево), по умолчанию не указывается чество цепей ВКУ 1 — по часовой стрелке (направо) 2 — против часовой стрелки, намотка снизу ТО — стальной канат (без ВКУ) T2 — провод типа П-274M (2 цепи ВКУ) Т4 — провод типа КМГПУ (4 цепи ВКУ) Датчик перемещения 1 — с датчиком перемещения 0 -отсутствует

Приложение 3. Габаритные и установочные размеры барабана





000 НПП «Резонанс» ул. Машиностроителей, д. 10-Б, Челябинск, 454119 тел./факс: (351) 731-30-00 rez@rez.ru, www. rez.ru